


Breakoutboard für ESS Smoothstepper Rev3.4



Bedienungsanleitung

Alle Rechte an dieser Betriebsanweisung verbleiben bei cnc-technics. Texte, Angaben und Abbildungen dieser Betriebsanweisung dürfen nicht vervielfältigt, verbreitet oder zu Zwecken des Wettbewerbs unbefugt verwendet oder anderen mitgeteilt werden.

Inhaltsverzeichnis


Einleitung	3
Beschreibung	4
Konfigurationen	5
Inbetriebnahme	8
Charge Pump	9
Eingänge	10
Ausgänge	12
Achsen in Mach3 einstellen	14
Spindel in Mach3 einstellen	15
Spindelrichtung	18
Relaisausgänge	20
Statusanzeige	21
Externer Notaus	22

Einleitung

Diese Bedienungsanleitung enthält Anweisungen zur Montage, zum Gebrauch des Breakoutboards.

Es ist zwingend erforderlich, 230V Anschlüsse durch einen sachkundigen Elektriker anzuschließen.

Diese Betriebsanweisung wurde mit Sorgfalt erstellt. Sollten Sie dennoch Fehler feststellen, wären wir Ihnen für einen entsprechenden Hinweis dankbar.




Den Abschnitt „Charge Pump“ bitte als erstes lesen, der ist für die An und Abschaltung des Boardes

Beschreibung des Breakoutboards

Das Breakout-Board ermöglicht den Betrieb von bis zu sechs Schrittmotor- oder Servoendstufen am ESS Smoothstepper.

Hierfür kommt die Steuersoftware Mach3/Mach4 (nicht im Lieferumfang) zum Einsatz. Das Board besitzt verschiedene Eingänge und Ausgänge die individuell eingestellt werden können da viele unterschiedliche Konfigurationen möglich sind. Je nach gewählter Konfiguration stehen zusätzliche Funktionen wie Ansteuerung eines Frequenzumrichters über ein analoges Signal von 0-10V oder 0-5V, Referenzschalter, Spindelrichtungsrelais, bis zu 3 Relaisausgänge und ein Chargepump zur Verfügung. Alle Signale sind über Optokoppler gesichert. Alle maschinenseitigen Signale sind von 5V - 30V ausgelegt, wodurch Robustheit und Kompatibilität auch mit Industriesensoren (**PNP-SENSOREN**) gewährleistet ist.



Konfigurationen

Ein und Ausgänge die festgelegt sind und nicht über die Schalter veränderbar sind.


Port1: Pin 10,11,12,13,15 Eingänge

- Pin 1 (Spindel PWM),
- Pin 2 (AchseX - Step), Pin 3 (AchseX - Dir)
- Pin 4 (AchseY - Step), Pin 5 (AchseY - Dir)
- Pin 6 (AchseZ - Step), Pin 7 (AchseZ - Dir)
- Pin 8 (AchseA - Step), Pin 9 (AchseA - Dir)
- Pin 14 (CW Relais)
- Pin 16 (CCW Relais)
- Pin 17 (Charge Pump)

Port2: Pin 10,11,12,13,15 Eingänge

- Pin 1 (Relais)
- Pin 14 (Relais)
- Pin 17 (Relais)

Port3: Pin 10,11,12,13,15 Eingänge



Port1: 5 Eingänge Pin 10/11/12/13/15


Port2: 5 Eingänge + 4 Ausgänge bei Schalter SW3(OUT) auf ON - SW4(IN) auf OFF

Ausgänge Pin 2 / 3 / 4 / 5 (Achsen B und C mit STEP-DIR)

Ausgänge Pin 6 / 7 / 8 / 9

Eingänge Pin 10 / 11 / 12 / 13 / 15


Die Smoothstepper Konfiguration muss bei Port 2 auf OUT stehen, damit auch die Achsen A-C aktiv sind



Port2: 5 Eingänge + 8 Eingänge bei Schalter SW3 auf OFF - SW4 auf ON

Eingänge: Pin 2 – 9 , 10 / 11 / 12 / 13 / 15

Die Smoothstepper Konfiguration muss bei Port 2 auf **IN** stehen, damit werden die Achsen A-C **deaktiviert**



Port3: 4 Ausgänge + 5 Eingänge + 8 Eingänge bei Schalter SW2 auf **OFF** – SW1 auf **ON**

Eingänge: Pin 2 - 9

Eingänge: Pin 10 / 11 / 12 / 13 / 15

Ausgänge: Pin 1,14,16,17

Die Smoothstepper Konfiguration muss bei Port 3 auf **IN** stehen

oder

4 Ausgänge + 5 Eingänge + 8 Ausgänge bei Schalter SW1 auf **OFF** – SW2 auf **ON**

Eingänge: Pin 10 / 11 / 12 / 13 / 15


Ausgänge: Pin 2-9 , 1,14,16,17

Die Smoothstepper Konfiguration muss bei Port 3 auf **OUT** stehen

Inbetriebnahme


Einbau des Smoothsteppers

- ➔ Der Smoothstepper wird auf die 4 Distanzbolzen mit M3 Schrauben festgeschraubt
- ➔ Mit 2 Kabeln wird der Smoothstepper über den Ausgang 5V-ESS mit Spannung versorgt (auf Polarität achten)
- ➔ Ab Rev3.4 Jumper 3 auf dem ESS zu machen und der ESS wird vom Board versorgt




Charge Pump – Einschalten des Boards

Diese Einstellung kann aktiviert oder deaktiviert (Softwareeinschaltung über Mach3) werden




Ist der Jumper **GESETZT** wird das Board ohne Schutz aktiviert und es bleiben alle Spannungen und Steuerungen erhalten auch wenn Mach3 einen Reset macht.

Ist der Jumper **NICHT** gesetzt wird das Breakoutboard von Mach3 über das 12,5Khz signal gesteuert. Das heißt erst nachdem der Reset von Mach3 deaktiviert ist, ist auch das Board aktiv. Es werden alle Bauteile mit 5V bzw 12V versorgt. Dazu muss man in Mach3 folgende Einstellungen machen:





Eingänge



Jeder Eingangsport ist mit seiner **Pin-Nummer** versehen




in Mach3 bei Ports&Pins muss bei **Active Low** ein Haken rein setzen.

Wenn der Endschalter betätigt wird, schaltet er intern gegen Masse und Mach3 erkennt eine Reaktion an dem Eingang. PNP-Sensoren schalten mit der Schaltspannung also werden diese auch so angeschlossen.





NPN-Sensor



Ausgänge

Wie die Eingangsport ist auch jeder Ausgangport mit einer **Pin-Nummer** und einen dazu gehörigen **(Ausgang)** versehen.

z.B.



X32-1 wäre **Nummer 6 = Port2/Pin6** und

X32-2 wäre **Nummer 6' = Port2/Pin6**

Für 5V Sensoren, Relais oder ähnliche Lasten kann man eine Brücke von 5V auf die jeweilige Pin Nummer legen, so spart man sich ein Netzteil.


Zum schalten stehen max 50mA pro Ausgang zur Verfügung. Wenn man höhere Ströme zum Schalten braucht kann man preiswerte Relaismodule anschließen.

Entfernt man die Brücke kann man an jedem Pin ohne * eine direkte Spannung, max bis 30V anschließen.



Ausgänge in Mach3 integrieren



Es wird die Port Nummer und die Pin Nummer eingesetzt, der Haken bei enabled um Ausgang zu aktivieren



Achsen in Mach3 einstellen

Es sind fest eingestellte Werte die nicht geändert werden sollten.




Braucht man Achse B und C nicht können die über den Schalter SW3 deaktiviert werden und man kann am Port 2 von Pin 2-9 als Eingänge nutzen




Spindel in Mach3 einstellen

Port 1 / Pin 1 ist der analog Ausgang für die Spindeldrehzahl


Am Spindelausgang kann ein VFD Frequenzumrichter für das analoge Signal angeschlossen werden. Über den Jumper kommt bei Brücke 1-2 = 5V oder Brücke 2-3 = 10V Ausgangssignal. Den Potiregler R13 sollte man nicht verstellen er ist so eingestellt das bei 5V PWM Ausgang vom PC ein 10V Analog Signal kommt





Config → Spindle Pulley






die Werte sind auf Maximum gestellt



Spindelrichtung




CW (rechtslauf) oder CCW (linkslauf) sind schaltbare Relaisausgänge.




Relaisausgänge

Es stehen 3 Relaisausgänge bis 230V/5A (1,1KW bei 230V) zur Verfügung
PORT 2 → Pin 1,14 oder 17

Achtung: keine Schaltnetzteile anschliessen da diese über einen sehr Hohen Einschaltstrom verfügen können die Relaiskontakte defekt gehen



Statusanzeige



externer Notaus

der externe Notaus wird als Öffner angeschlossen und schaltet nach betätigen alle signale am Breakout board ab. **Mach3 läuft ganz normal weiter.**

Möchte man einen Notaus über Mach3 steuern,

muss entweder der Notaus an einen Eingang gelegt werden den man unter Ports & Pins in Mach3 festlegt.

ODER

Man nimmt einen NOTAUS mit 2 fachen Öffner und schliesst den Notaus

Ist der Jumper JP5 geschlossen wird der Notaus ignoriert.

Was in Grundeinstellung so eingestellt ist.

