

Installation ESS Smoothstepper in Mach4

Die Dateien Warp9Mach4.m4pw und Warp9Mach4.sig in das Mach4/Plugin/ Verzeichniss kopieren


Mach4 starten und ein neues Profil erstellen




Profil Name eingeben




Screen auswählen: für 4 Achsen wx4.set für 6 Achsen wx6.set






Nach dem OK wird die IP eingegeben. 10.9.9.9





OK drücken und beim nächsten Bild auf Cancel gehen




danach startet Mach4 und auf Konfigurieren → Control den ESS auswählen









Danach Mach4 beenden und neu starten und das Profil uswählen







Für Konfiguration des ESS kann man auf die Warp9 Seite gehen um eine Übersicht zu erhalten

https://warp9td.com/index.php/gettingstarted/setting-up-the-smoothstepper-and-mach4